

<b>Ε. &amp; Κ. ΤΑΣΣΗΣ</b> <b>Ο.Ε.</b>	<b>Οδηγία Τελικού Ποιοτικού</b> <b>Ελέγχου Προϊόντων</b>	A/A Αναθ/σης	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
<b>ΟΕ-7520-02</b>		0	20.9.2002

1. Ελέγχετε οπτικά όλα τα υλικά κατά την τελική συναρμολόγηση και συσκευασία και τοποθετείτε κάθε ελαττωματικό στον κάδο που διατίθεται. Ειδικότερα να ελέγχετε σχολαστικά για τα ακόλουθα:
  - Επιφάνεια (ρωγμές, αποφλοιώσεις, ανωμαλίες).
  - Ευθυγράμμιση σπειρωμάτων
  - Έλεγχος καθετότητας και σπειρωμάτων
  - Καμπυλότητες ακμών
  - Συναρμογή μερών
  - Λειτουργικότητα του εξαρτήματος
  - Έλεγχος διαστάσεων
2. Στα εξαρτήματα που περιλαμβάνουν κοχλίες ελέγχετε με το χέρι την συναρμογή των κοχλιών και των περικοχλίων.
3. Στα εξαρτήματα που έχουν συγκόλληση ελέγχετε:
  - τη συνέχεια της συγκόλλησης
  - την ομοιομορφία της συγκόλλησης
  - την αντοχή της
  - την απουσία καμένης ζώνης ή υπερθέρμανσης
  - την απουσία ρωγμών
  - την απουσία σκουριάς.
4. Να γρασσάρετε τα εξαρτήματα αν προβλέπεται από την προδιαγραφή και να τα καλύπτετε με αντιδιαβρωτικό χρώμα.
5. Ελέγχετε πάντα τα υλικά συσκευασίας κατά τη διάρκεια της συσκευασίας. Απομακρύνετε τα ελαττωματικά.
6. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία ακολουθεί τις απαιτήσεις των πελατών και των προδιαγραφών.
7. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν ετικέτες σε όλα τις προβλεπόμενες από την προδιαγραφή θέσεις.
8. Βεβαιωθείτε ότι περιέχουν όλα τα αιτούμενα από τη σύμβαση ή την παραγγελία στοιχεία

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Δ. ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ